



SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

LEGENDA:

- HRANICA POZEMKU VO VLASTNÍCTVE INVESTORA
- HRANICE PODĽA KATASTRÁLNEJ MAPY
- VJAZD NA POZEMOK
- HRANICA RIEŠENEJ PLOCHY IHRISKA - S0.01
- STĺPY EXISTUJÚCEHO OSVETLENIA IHRISKA - S0.02

Stavba
REKONŠTRUKCIA IHRISKA S UMELOU
TRÁVOU - SKALICA, PODBREZOVÁ

Objekt
S0.01 VÝMENA UMELEHO TRÁVNÍKA
S0.02 VÝMENA OSVETLENIA

Stavebník
FK Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 58 976 81 Podbrezová

Miesto stavby
KN/C 1070/2, 1070/5, 1070/10 K.Ú. Podbrezová, Podbrezová

Dátum vydania
02/2026

Označenie revízie
00

Autor projektu je majiteľom autorských práv na tento projekt podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Z uvedeného vypláva hlavne, že nik nemôže na dielo vykonať seba menšie zmeny bez súhlasu autora, ani ho nik nemôže používať takým spôsobom, ktorý by znížoval jeho hodnotu. Za použitie diela sa považuje najmä spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, vyhotovovanie rozmnoženiny diela. Preto okrem autora nie je oprávnený dielo akýmkoľvek spôsobom použiť iná osoba, môže tak urobiť len so súhlasom autora!

Autor projektu
ING. TOMÁŠ BANKO, ING. IGOR ZÁHORSKÝ
Generálny projektant
ING. TOMÁŠ BANKO * 2782 AA *

Profesia
ARCHITEKTÚRA
Zodpovedný projektant časti
ING. TOMÁŠ BANKO
Vypracoval
ING. TOMÁŠ BANKO
INH. IGOR ZÁHORSKÝ
ING. PAULÍNA ŠÁRIKOVÁ

Výkres
SITUAČNÝ VÝKRES STAVBY

Stupeň projektovnej dokumentácie
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH
ÚPRAV

Mierka
-

Zák. číslo
-

±0,000= Formát
420x297

Číslo výkresu
SIT 001